

Rétablissement de la continuité sur le sentier côtier Secteur Virechat et Trebezy

Webinaire 27/11

Direction de l'espace public - Service Ouvrage d'Art et Littoral



1

Contexte général



1 - Contexte général:

Les deux secteurs concernés par l'étude, situés sur Saint Nazaire, sont à ce jour les deux seules portions de sentier fermées pour risque d'éboulement.

Le secteur de Trebezy a été fermé en 2005 et n'a jusqu'ici pas fait l'objet d'étude de confortement permettant sa réouverture

Quand à lui, le secteur de Virechat à été fortement dégradé par les multiples intempéries de l'hiver 2019/2020. Une portion s'étant écroulée rendant impossible la continuité du sentier



1 - Contexte général:

A la suite de ces fermetures, une déviation a été mise en place, et jalonnée sur place.

Malgré les interdictions, de nombreux usagers franchissent les barrières, voire les dégradent, rendant difficile la gestion des déviation.



1 - Contexte général:

Les travaux s'élèvent à 2,1 M € TTC et sont subventionnées par le dispositif France Vue sur Mer, à hauteur de 800 000 €

La fin des travaux est fixée à Décembre 2025

L'ensemble des travaux sera réalisé principalement avec nos accords cadres à bons de commande:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Maîtrise d'œuvre: | Géolithé |
| Travaux sur falaise: | Ouest Acro |
| Travaux d'élagage: | ID Verdé |
| Travaux espaces verts et clôtures: | Effivert |
| Travaux maçonnerie et revêtements: | SBTP |
| Travaux d'aménagement bois: | Valbois |
| Coordination SPS: | ATAE |
| Contrôleur technique: | APAVE |

2



Présentation des solutions techniques utilisées



2 - Présentation des solutions techniques utilisées

▪ Recul du sentier


Concerne 2 propriétaires
Recul sur une bande de 3 m. maximum



2 - Présentation des solutions techniques utilisées

▪ Passerelles – Longueur 15 et 25 mètres


Ouvrage indépendant de la falaise, bordé de gardes-corps



2 - Présentation des solutions techniques utilisées

- **Cheminement ancré**

Principe similaire à celui de la passerelle, mais sur emprise existante du sentier



2 - Présentation des solutions techniques utilisées

- Recépage


Réduction de la masse végétale sur falaise, principalement responsable de l'érosion.

Falaise essentiellement composée de chênes verts, qui ont la particularité de repousser, même après une réduction très importante du sujet.

Un arbre de 15m de haut, recépé à moins d'un mètre repoussera en buisson.

Son poids et sa prise au vent ne fragiliseront plus la falaise

2 - Présentation des solutions techniques utilisées



3

Visite du site

28.11.25



3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy


3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy


3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy


3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

3 - Visite du site



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 Travaux

28.11.25



4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy


4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

4 - Travaux



28.11.25

Virechat - Trebezy

5

Communication

28.11.25



/ 5- Communication

▪ Interne

Grande vigilance sur l'aspect communication auprès des équipes travaux.

Un rappel général a été fait auprès de l'ensemble des entreprises sur les comportements à tenir et messages à passer sur le chantier.

Les agents des entreprises étant fortement exposés aux critiques et questionnements du public, il est important d'assurer une bonne transmission des informations.

/ 5- Communication

- **Externe (en cours de conception avec service com')**

- Riverains sur emprise directe chantier
- Riverains sur emprise élargie chantier
- Associations locales
- Usagers

6

Retour d'expérience

28.11.25



6 - Retour d'expérience

Difficultés rencontrées

- Météo
- Pannes de matériel
- Négociation foncière
- Gestion des riverains

Mesures facilitatrices

- Marges sur travaux
- Compétences des intervenants dans la gestion des aléas
- Anticipation ++ et appuis juridiques++
- Plans de communication et très bonne connaissance du cadrage juridique



CARENE

Direction de l'Espace Public - DOAL

4 avenue du commandant l'Herminier
B.P. 305 - 44605 Saint-Nazaire Cedex
02 51 16 48 05

www.agglo-carene.fr